

LAZUR AKRYLOWY DO PANELI IMITUJĄCYCH DREWNO



- **WYSOKA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE**
- **ZABEZPIECZA SYSTEM PRZED ODDZIAŁYWANIEM PROMIENIOWANIA UV**
- **28 UNIKALNYCH KOMPOZYCJI KOLORYSTYCZNYCH**
- **ZALECANE NAKŁADANIE PĘDZLEM WZDŁUŻ SŁOI**
- **WYSOKA ODPORNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA**
- **SATYNOWY POŁYSK**
- **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

ODPORNOŚĆ NA
ZAZIELENIE



ODPORNOŚĆ NA UV



ŁATWOŚĆ
APLIKACJI



APLIKACJA
PĘDZLEM



WYSOKA
ODPORNOŚĆ
BIOLOGICZNA



ZABEZPIECZA
PRZED
PROMIENIAMI UV

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

GREINPLAST FLA - lazur akrylowy do paneli elewacyjnych imitujących drewno, z efektem satyny. Służy do wykonania powłok malarskich o charakterze konserwacyjnym, ochronnym i dekoracyjnym na podłożach wykonanych z paneli elewacyjnych Greinplast OEA.

DANE TECHNICZNE

Zużycie (jednokrotna aplikacja)	ok. 0,05 – 0,08 l/m ²
Czas wysychania [PN-C-81913:1998]	max. 4 godz.
Gęstość objętościowa [PN-C-81913:1998]	0,97 – 1,02 kg/dm ³
Połysk [PN-EN 1062-1:2005]	Satyna (60° ≤ 60, 85° > 10)
Odporność powłoki na szorowanie (PN-C-81913:1998)	≥ 8000 posuwów szczotki
Skład	Mieszanina dyspersji akrylowej, środków konserwujących i modyfikujących, środków ochrony powłoki, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz wody.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: 0,9 l i 2,7 l
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, pędzel,
Przechowywanie	Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 18 miesięcy od daty produkcji w temp. +5°C do +25°C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

* wielkość zależy od warunków temperaturowo-wilgotnościowych oraz od rodzaju i chłonności podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność jak: kurz, brud, zatłuszczenia, wykwity solne, algi, grzyby, itp.

WYKONANIE

OEA-D, OEA-BC, OEA-BW, OEA-BP – malowanie deski, bala ciosanego, bala z warkoczem i piętki do bala

Lazur nanosić pędzlem wzdłuż „słojów” paneli. Prace na powierzchni tworzącej jedną płaszczyznę prowadzić w sposób ciągły, bez przerw wykorzystując metodę „mokre na mokre” używając materiału z jednej partii produkcyjnej. Jeśli zaistnieje konieczność podziału powierzchni na segmenty, tzw. „odcinkę” zawsze należy zaplanować w miejscu łączenia się poszczególnych paneli (na fudze). Ewentualne poprawki wykonywać na całej powierzchni danego elementu.

OEA-L, OEA-R – malowanie lameli, ryfli

Warstwę dekoracyjną wykonywać na suchych panelach (jeżeli w okresie poprzedzającym malowanie występowały opady deszczu, wysoka wilgotność) bezwzględnie należy wydłużyć okres suszenia paneli, do kompletnego ich wyschnięcia. Następnie wykonać co najmniej jedną warstwę podkładową Greinplast FLA-PODKŁAD w sposób zapewniający dokładne i równomierne pokrycie całej powierzchni paneli – stąd dopuszcza się wykonanie drugiej warstwy podkładu. Następnie, po pełnym wyschnięciu warstwy podkładowej, po minimum 6 godzinach, wykonać warstwę dekoracyjną poprzez nałożenie co najmniej dwóch warstw lazuru ochronnego Greinplast FLA z palety 28 kolorów lazuru. Należy pamiętać, że podawane czasy mogą różnić się w zależności od warunków pogodowych. W celu poprawienia właściwości roboczych zaleca się rozcieńczyć lazur Greinplast FLA wodą (ok. 25% wody). Warstwę dekoracyjną nakładać płaskim pędzlem, wzdłuż pojedynczego panela. Ilość stosowanych warstw i sposób aplikacji powinny umożliwić szczelne pokrycie całej powierzchni wraz ze wszystkimi jej krawędziami (szczególnie uwzględniając krawędzie obwodowe) oraz uzyskanie zamierzonego efektu kolorystycznego. UWAGA! Ze względu na możliwość podciągania kapilarnego paneli, wszystkie miejsca ich styku z elementami architektury budynku (np. okna, drzwi, lampy, parapety, kontakty itp.) należy dokładnie doszczelnić Greinplast EMX i dopiero wówczas wykonać warstwę dekoracyjną ze szczególnym uwzględnieniem malowania – również tych miejsc. Wykonywane powierzchnie osłaniać przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, wysoka wilgotność, niska temp., oraz możliwym rozgrzewaniem się nakładanej warstwy lazuru pod wpływem promieni słonecznych) gdyż może prowadzić to do uszkodzeń, przebarwień powierzchni. Niezmiernie ważne jest, aby przy wyższych temperaturach (powyżej 20°C) wykonywać warstwę dekoracyjną na zimne podłoże, dlatego zaleca się aby te prace prowadzić we wczesnych godzinach porannych.

ZALECENIA

Lazur nie jest farbą w pełni kryjącą. W zależności od ilości warstw i ich grubości możliwe jest uzyskanie różnego efektu kolorystycznego. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczególnych wykonywanych warstw powinna wynosić od +5°C do +25°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Zbyt wysoka temperatura jak i nadmierne powiewy wiatru mogą znacznie przyspieszyć wysychanie lazuru. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Wielkość powierzchni paneli montowanych wewnątrz pomieszczeń podlega ograniczeniom i uzależniona jest od rodzaju (kategorii) pomieszczenia oraz jego kubatury. Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Szczegółowe informacje dostępne w dziale Doradztwa Technicznego Greinplast.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieuwjętych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Atest Higieniczny.

Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH

Greinplast FLA - element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń i okładzin odpowiednimi systemami GREINPLAST wg wykazu nr 001/ES/FLA.

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

